BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL
ÉCOPHYTO

Cultures fruitières

Martinique

N° 3 – 20 avril au 20 mai 2020

METEOROLOGIE

Trop sec et trop chaud !

Il est rarement tombé aussi peu de **pluie** soit à peine 10 à 30% de la quantité normale en mai (39mm au Lamentin au lieu de 135mm). Les températures dépassent d'un degré la normale.
Cela fait 12 ans que l'on n'avait pas eu autant de **soleil** en mai : 238 heures au total. Heureusement que les **alizés** ont soufflé un peu plus que d'ordinaire: 20km/h en moyenne au Lamentin.

Source : Météo France Antilles-Guyane

A LA UNE !

AGRUMES forte attaque de papillons piqueurs 2

Animatrice inter-filière : Audrey GIRAUD (CA).
Animatrice filière: KECLARD Vanessa (FREDON).
Comité de relecture : KECLARD Vanessa (FREDON), Thierry VILNA (CA), Olivier CAREME (CA), Audrey GIRAUD (CA).
Crédit photo : Chambre d'Agriculture de la Martinique, Fredon Martinique.

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité.

Ce bulletin est basé sur des observations ponctuelles qui donnent une tendance de la situation sanitaire territoriale.
La Chambre d'Agriculture de la Martinique encourage les agriculteurs à réaliser leurs propres observations sur leurs parcelles.
Elle se dégage de toute responsabilité quant aux décisions prises.

Agrumes

RAVAGEURS

La situation phytosanitaire est plutôt calme.
Néanmoins, la présence de **pucerons** au Carbet (56%) est en légère augmentation par rapport à la dernière observation.
En parallèle, à Rivière Pilote pas de présence de ce ravageur. Au Robert quelques rares individus.



% d'arbres infestés par site*	Stades					Ravageurs	
	Poussées végétatives	Floraison	Nouaison	Grossissement	Maturation	Pucerons	Papillons piqueurs
Rivière-Pilote	0%	-	Beaucoup	Peu	0%	0%	-
Robert	60 %	Rare	Rare	Peu	Rare	32%	-
Marigot	20%	Peu	-	Beaucoup	Rare	0%	-
Carbet	0%	-	Rare	Beaucoup	-	56%	-
Saint-Esprit	0%	-	-	Beaucoup	-	0%	-
Trois-Ilets	20%	-	Peu	Peu	-	0%	-

Gestion de l'enherbement

Une gestion mécanique et chimique a été notée sur les parcelles du Carbet, Marigot et le Robert.
Sur les sites de Trois-Ilets, Rivière-Pilote et de Saint-Esprit, les parcelles sont entretenues à la débroussailleuse.

Les cochenilles !

Conséquences : Les cochenilles sont des insectes piqueurs suceurs de sève de nombreux végétaux (arboriculture, cultures maraîchères, plantes ornementales …). En cas de forte infestation, elles peuvent engendrer un jaunissement et un dépérissement des organes atteints puis un affaiblissement général qui peut aboutir à un dépérissement des plants colonisés. Des dégâts peuvent être causés par leur sécrétion de miellat sur lequel se développe la fumagine.

Méthodes de lutte : Il est conseillé d'éliminer manuellement les organes les plus colonisés. Il est également recommandé d'utiliser des produits biocontrôle conditions un contrôle efficace et durable des populations de cochenilles.

Source : Fiche technique Les cochenilles mise à jour en octobre 2017 – FREDON

Dégâts de cochenilles sur feuilles d'agrumes
(Source : FREDON)